


CartPoland[®]

Polski Producent Kart Plastikowych



BRAMKI OBROTOWE



BOLARDY



ZAPORY



KARTY PLASTIKOWE



KONTROLA DOSTĘPU



**OBSŁUGA KONFERENCJI
I FESTIWALI**



+48 25 758 76 43
+48 606 77 32 76




Wólka Mińska
ul. Olszowa5
05-300 Mińsk Mazowiecki



inka@cartpoland.pl
maciej@cartpoland.pl

www.bramkiobrotowe.eu
cartpoland.pl

Szczegóły



1. Powierzchnia wykrywania
2. Wskaźnik siły sygnału
3. LED (Zielone światło jest wskaźnikiem zasilania. Czerwone światło jest wskaźnikiem sygnalizatora.)
4. Przycisk niskiej czułości (dłuższe przytrzymanie zmniejsza częstotliwość)
5. Alarm dźwiękowy
6. Uchwyt
7. Pokrywa baterii
8. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
9. Gniazdo akumulatora
10. Przełącznik (dźwięk/wyciszenie/wibracje)

Użytkowanie

1. Wykrywanie metali na lotniskach, stacjach i w dokach.
2. Kontrola bezpieczeństwa przez Urząd Celny, ochronę publiczną, ochronę graniczną oraz wydziały bezpieczeństwa.
3. Kontrola jakości w farmaceutykach, żywności oraz w przemyśle handlowym.
4. Kontrola bezpieczeństwa w ważnych instytucjach i obiektach sportowych.
5. Wykrywanie metali szlachetnych, np. w produkcji biżuterii.


Zasięg wykrywania

1. Pinezka 3-5 cm
2. Kula stalowa (średnica 25 mm) 12 cm
3. Pistolet 20 cm
4. Sztylet 25 cm

Wydajność

1. Czułość wykrywania zależy przede wszystkim od rozmiaru, kształtu i materiału wykrytego obiektu.
2. Urządzenie nie ma wymagań dotyczących kierunku działania; jest łatwe i wygodne w użyciu.
3. Napięcie akumulatora zostaje zmniejszone z 9 V do 7 V, a zasięg wykrywania nie zmienia się.
4. Prędkość zużycia baterii jest niska, a czas pracy wynosi ponad 40 godzin
5. Gdy bateria się wyczerpuje, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga.
6. Włączanie i wyłączanie są sygnalizowane dźwiękami.
7. Wykrywacz dysponuje wysoką czułością i niską czułością.
8. Dostępne jest zewnętrzne gniazdo ładowania.
9. Zapewniony jest przełącznik pomiędzy trybami akustyczno-optycznymi i wibracyjnymi.
10. Wykrywacz posiada wskaźnik siły sygnału.
11. Zestaw do ładowania baterii w zestawie.

Ładowanie i zmiana baterii



1. Wykręć wkręty za pomocą śrubokręta, aby otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieść baterię 9 V zgodnie z + i – zaznaczonymi na pokrywie baterii.
3. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śruby.

Działanie

1. Włącz przełącznik (10). Jeśli usłyszysz sygnał, wykrywacz metalu jest włączony, a zielona lampka miga. Jeśli nie słyhać dźwięku, akumulator nie jest naładowany lub styk między baterią i stykami baterii jest słaby. Jeśli usłyszysz kolejne dźwięki, musisz wymienić baterię na nową.
2. Po usłyszeniu dźwięku uruchamiania można wykonać test wysokiej czułości. Przytrzymaj uchwyt i przesuwaj wykrywacz wokół obiektu z powierzchnią wykrywania w pobliżu. Wykrywacz wydaje dźwięk alarmu i zapala czerwony wskaźnik po wykryciu metalu. Jeśli zatrzymasz wykrywanie, dźwięk alarmu zatrzyma się, a czerwony wskaźnik zgaśnie.
3. Test niskiej czułości: Przytrzymaj długo przycisk niskiej czułości (4), aby wykluczyć małe obiekty metalowe z wykrywania. Przesuwaj wykrywacz wokół obiektu. Wykrywacz wydaje dźwięk alarmu i zapala czerwony wskaźnik po wykryciu metalu. Jeśli zatrzymasz wykrywanie, dźwięk alarmu zatrzyma się, a czerwony wskaźnik zgaśnie. Czułość jest zmniejszana więcej niż pięć razy. Metal wykrywany w tym trybie ma zazwyczaj duży rozmiar.

Uwaga!

1. Należy wyłączać wykrywacz po skończeniu użytkowania.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez określony czas, zaleca się wyjąć baterię, aby uniknąć wycieku baterii, co może spowodować poważne uszkodzenie czujki.
3. Alarm jest wyzwalany tylko wtedy, gdy wykrywacz omiata metalowy obiekt. Jeśli wykrywacz pozostaje nieruchomy przed metalowym obiektem, alarm nie zostanie uruchomiony.
4. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy ładować baterii, która nie nadaje się do ponownego naładowania.
5. Podczas ładowania należy wyłączyć wykrywacz.

Specyfikacja

Napięcie zasilania: Akumulator 9 V

Zużycie energii: ≤ 270 mW

Częstotliwość pracy: 22 kHz

Prąd czuwania: <5 mA

Napięcie robocze: DC 7 V ~ 12 V

Temperatura pracy: -10 °C ~ $+65$ °C

Waga: 260 g

Wymiary (dł. X szer. X wys.): 345 mm x 69 mm x 25 mm